


No.	テーマ	フロントクッションスライド異音の撲滅 ～新任テーマリーダーの不具合撲滅への挑戦～
211		


会社・事業所名（フリガナ）	トヨタボウショクカブシカイシャ トヨハシキタコウジョウ	発表者名（フリガナ）	ボウノ ユウサク 坊野 優作
---------------	-----------------------------	------------	-------------------




QCサークル紹介	サークル名（フリガナ）	発表形式	
	笑顔 サークル	(工ガオ)	OHP・プロジェクト
本部登録番号	25-260	サークル結成年月	2002年5月
メンバ一構成	10名	会合は就業時間	内・外・両方
平均年齢	39歳（最高54歳、最低23歳）	月あたりの会回数	2回
テーマ暦	本テーマで20件目 社外発表2件目	1回あたりの会合時間	1時間
本テーマの活動期間	2022年7月～2022年10月	本テーマの会回数	12回
発表者の所属	トヨタ紡織株式 豊橋北工場 フレーム製造課 TYF1係	勤続	14年




工程の概要は『順立工程』⇒『シートラック組付工程』⇒『順立台車投入工程』⇒『F/C ASSY溶接工程』⇒『S/T, ADJ組付工程』⇒『F/C総組工程』⇒『モータ組付工程』⇒『異音検査工程』⇒『出荷検査工程』⇒『出荷工程』となり、『異音検査工程』にてスライド異音が発生します。



スライド異音正常値の波形はこのようになっており異常判定値の波形はこのようになっています。




現地現物で異音発生箇所を調査したところトップナット部品かカタカタ異音が発生している事が分かりました。スライド動作させると異音発生時はスクリューシャフトの振れが大きい事が分かりました。異音発生要因はスクリューシャフト曲がりにより振れが発生しトップナット内部でシャフト曲がりによる振れでスクリュとスライドナット間でぶつかり合い異音が発生しています。



シャフト曲がりによる異音発生を車種別に見ますと20件のうち18件が『NX車種』で発生し仕様別で見ると18件のうち『右』が17件発生し生産別では17件のうち15件は『A直』で発生し作業者別では15件のうち『女性作業者』で発生している事からNX車種右でA直作業者にてシャフト曲がりが発生している事が分かりました。




会議にて話し合いを行ったところ、NX車種RH(右)A直女性作業者にて曲がりが発生している事が分かったけど何で曲がるんだろう?と確認してみると、シャフト曲がり測定方法相談を行ったところ、ダイヤルゲージを使用して測定する方法とダイヤルゲージ測定方法検討を行った結果、測定対象物を固定させてダイヤルゲージの値から読み出すことによって測定できることが分かりました。



異音検査NGのスクリューシャフトを取り外し測定箇所ABCDEの5箇所をNGシャフト5本測定した結果CDEへと数値が大きくなり測定データ解析からするとモータ側『右曲がり』に曲がっている事が分かり早速どの工程で曲がりが発生しているか調査する事にしました。



どの工程でシャフト曲がりが発生しているかメンバーで工程観察を行ったところ『順立台車投入工程』でシートラック投入作業時に曲がりが発生している事が分かりました。



目標と活動計画ですが7月度14件発生したシャフト曲がりによるスライド異音を10月末までに0件を目標設定。活動計画は私若手チームとベテランチームに編成し普段ベテランメンバーに任せっきりの若手メンバーが一丸となって問題解決への挑戦の始まりです。

**[10] 要因解析** 16/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

順立台車投入工程でなぜスクリューシャフト曲がりが発生するかをメンバー全員で特性要因図で用いて解析したところ順立箱にシートラックが置きづらく『箱の底が深い』要因とシートラックの『投入位置が高い事』が要因として検証することにしました。

**[11] 調査隊編成** 17/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

主要因	検証内容	どのように	担当者
①順立箱の底が深い	①順立箱の適正な深さを検証	工程観察	金子・小川・勝亦・安藤・松井
②投入位置が高い	②投入位置の高さを検証	工程観察	坊野・江村・鈴木(大)・鈴木(虹)

各要因検証をベテランで編成した順立箱調査隊と若手で編成した投入位置調査隊の2チームに編成し活動スタート!!

**[12] 要因検証1 「箱の底が深い」** 18/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

箱の底が深い要因検証でシートラック投入作業を調査したところ手が箱に干渉するため箱の底に着座する前に手を離している事が分かり箱の深さが30cmに対してシートラック全長54cmのため手が箱に干渉しない持ち手位置30cm以上必要で持ち手位置が高すぎても投入しにくい事が分かりました。投入時に手が当たらない適正な箱の深さ検証を行ったところ箱に手が当たらず置き場も安定する箱の深さは22cm~25cmが適正と判断

**[13] 要因検証2-1 「投入位置が高い」** 19/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

高さの定義でストライクゾーン評価のアドバイスと教授して頂きストライクゾーン評価とは野球のストライクゾーンと同じ考え方で点数評価したもので1点が最適値となり点数が高い程適正範囲から外れます。人間工学に基づいて身長-(身長/4)で算出し身長150cmのAさんの場合は112.5cmが最適値となり身長170cmの場合は127.5cmが最適値となります。例えばトルヒナさんの場合工具を取り出す位置が評価4点とすると5cm上昇すると評価5点になりB直作業者の場合工具を取り出す位置が評価3点で5cm上昇すると評価4点になります。

**[13] 要因検証2-2 「投入位置が高い」** 20/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

投入位置が165cmになるため身長150cmのトルヒナさんだと投入位置が高く『前屈みのみのつま先立ちで腕も頭の高さ』まで上げて作業のため投入しにくい体勢となっています。ストライクゾーン評価したところ5点となりストライクゾーンの2点以下にするには投入高さ145cm以下が必要

また身長別でストライクゾーン評価したところ身長175cm以上ないと肩より上に待ち上げ作業が発生し投入しにくい事が分かりました。

**[14] 要因検証まとめと対策案立案** 21/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION

○=5点 ○=3点 △=1点	対策内容	コスト	効果	実現性	評価
順立箱底を浅くする	箱の底を上げる 箱部分の嵩上げ	○ ○ ○	○	○	15点
	箱の高さを低くする 箱(底)を切り削り高さを低くする	○ ○ ○	○	○	13点
スライド投入方法にする	順立箱サイドを開口	○ ○ ○	○	○	15点
	順立箱の嵩上げ位置を下げる 台車と供給装置の高さを低くする	○ ○ ○	○	○	15点
投入位置を低くする	箱が斜めになるようカラクリ改造 順立箱を斜めに下げる	△ ○ ○	○	○	9点
	順立箱を斜めに下げる 台車にリフタ装置設置	△ ○ ○	○	○	7点


要因検証報告会を行い対策案を出し合ったところスクリューシャフト曲がらないようにするにはまず順立箱を浅くする対策は『箱底部の嵩上げ』に決まり投入位置を低くする対策はA直作業者トルヒナさんのストライクゾーン評価2点以下にするには20cm以上投入位置を低くし投入しやすいよう改善の必要があるため『順立箱サイドを開口』『台車と供給装置の高さを低くする』『箱が斜めになるようからくり改善』案に決まりました。

**[15] 対策案 実施1 【箱の底部分嵩上げ】** 22/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION


箱の底部分嵩上げ対策案実施で箱の底に仮でダボールを敷き検証を行ったところ嵩上げ7cmが投入着座時に手が箱に干渉せず箱に入れたシートラックが運搬時の振動でも安定し最適値として決まりました。次に嵩上げの素材選定したところポリエチレン素材が軽量、緩衝性に優れ強度もあり合計点が一番高かったためポリエチレン素材に決まりました。次にポリエチレン素材を箱の底に収まる寸法にカットし43gと軽量で箱底8箇所に設置しました。

**[16] 対策案 実施2 【順立箱サイドを開口】** 23/31 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION


順立箱サイド開口対策案実施でまず順立箱の寸法測定を行い箱の高さをベテランチーム対策の嵩上げ7cmとワーク落下防止3cmを残し縦20cm開口しました。改善前は縦方向投入でしたが改善後は横方向から投入できるようになりました。改善前はつま先立ちで肩が顔の位置まで上り投入してましたが改善後はつま先立ちせず肩の位置も改善前に比べて低くなりました。




台車と供給装置の高さを低くする対策ですが改善前は積立箱供給装置と積立台車乗り継ぎ高さが100cmあり改善後は積立供給装置の限界高さ13cmまで高さを下げ積立台車も共に13cm高さを低くしました。




積立箱傾斜からくり改善で改善組製作依頼を上司に相談したところ自分たちの力でチャレンジする事となったがからくり知識がなかったためからくり勉強会を開催して頂きからくりの基礎を一から学びました。まずからくり傾斜角度決めでA直作業者のトルヒナさんに投入しやすい角度を検証してもらい角度14度に決まりました。



からくり傾斜リフタ下降動作はペダルを踏むとリフタが下降。からくりの機構はフットペダルを踏むと紐で引っ張られロックが解除しリフタ上の順立箱が重り(8Kg)とバランサー(40N=4Kg)より重いとリフタが下降します。  
傾斜リフタ上昇動作はリフタ上の順立箱を搬出すると重り(8Kg)とバランサー(40N=4Kg)の力で傾斜14度のロックする位置までリフタを持ち上げます。



対策を終えて改善前は投入位置が高く箱の底が深いため作業がやりにくかったですが改善後は身長の低い作業者でもシートラック着座までシャフトに負荷が掛かる事なく楽に投入作業出来る様になりましたでシャフト曲がりの発生が無くなりスライド異音撲滅する事ができました。



効果ですが7月スライド異音が20件発生していましたが10月に0件を達成し現在も継続中です。  
月別工程内不良件数も10件以下目標を達成できました。  
今回の活動を通してメンバーに自信がつきQC活動の意欲が向上しました。



活動後のサークル評価ですが弱点であった問題解決と向上意欲が上昇!  
弱点を克服しチームワークと改善能力UPする事でBゾーンに上昇する事ができました。



標準化と管理の定着ですが5W1Hで標準化と管理の定着の実施を行いました。



反省と今後の進め方ですが今回の反省ですが知識と技術不足により対策着手までに時間が掛かってしまった事で今回よかったです。若手チームで団結し活動を通して成長できた事です。  
今後の進め方ですがチームとして総合力を発揮して更なる課題へ取り組んでいきます。  
今回の活動で自分自身が大きく成長また全員やって良かった!と実感できる活動を継続します!